

Underhållsbeskrivning för tak målade med Pentur takfärger.

Taket skall i möjligaste mån hållas rent och fritt från löv och mossor som binder fukt. Denna fukt ger vid minusgrader upphov till onödiga påfrestningar på färgen. Vid snöskottning av taket skall skyffel helt i plast användas för att undvika skador på såväl färg som plåt.

Besiktning av ytorna ska ske minst en gång per år.

Om skador upptäckts, skall bättringsmålning utföras enligt följande:

1. Skrapning av löst sittande färg och eventuell rost
2. Tvättning av ytan.
3. Om rost uppstått grundmålas ytan med Pentur Rostgrund/Eko-rostgrund
4. Bättringsmålning utförs med samma produkter som vid ursprungsmålning
OBS! Det är viktigt att målningen utförs med samma produkt för att slutresultatet skall bli det samma

Vid all ommålning eller bättringsmålning är det viktigt att ytorna är torra samt fria från fett och smuts.

2019-08-29